



**EX METALPLAST  
VIA PONTE ALB ANO 16  
40037 – SASSO MARCONI (BO)**

**DEMOLIZIONE  
E SMALTIMENTO INERTI, ACCIAI E ASFALTI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**G05.00  
Allegato fotografico**



  
(dott. ing. Umberto Corbellini)

Segrate, 08 maggio 2024  
\\1971\\PrgEsec\\G05.00

Segrate, 08 maggio 2024  
1971\PrGEse\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico



*Inquadramento fotografie su sito*

STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)

TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX +39 027 532 008

[www.studiocorbellini.com](http://www.studiocorbellini.com) - [info@studiocorbellini.com](mailto:info@studiocorbellini.com)

CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159

Segrate, 08 maggio 2024  
1971\Prge\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico



Fotografia 01.

Vista dell'edificio oggetto di demolizione.

In questa fotografia si vede il lato est del fabbricato con la recinzione che lo divide dall'attuale edificio magazzino

**STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)**

**TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX +39 027 532 008**

**www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com**

**CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225**

**CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159**



Segrate, 08 maggio 2024  
1971\PrgEse\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico



Fotografia 02.

Vista laterale dell'edificio oggetto di demolizione.  
Si nota la tipologia di strutture identificata nelle planimetrie come tipo B.  
Le coperture inclinate più estese non sono in amianto

Segrate, 08 maggio 2024  
1971\PrGEse\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico



Fotografia 03.  
Vista laterale dell'edificio oggetto di demolizione.  
Si nota la tipologia di strutture identificata nelle planimetrie come tipo B.



Segrate, 08 maggio 2024  
1971\PrGEse\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico

Le coperture inclinate più estese non sono in  
amianto



Fotografia 04.  
Vista lato ovest del fabbricato oggetto di demolizione  
Raccordo tra le strutture di tipo A e B come indicate in planimetria

Segrate, 08 maggio 2024  
1971\PrGEse\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico



Fotografia 05.

Vista lato sud del fabbricato oggetto di demolizione  
Si vede la struttura di tipo A come identificata in planimetria  
e la recinzione di confine rispetto alla strada Via Verde.

**STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)**

**TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX +39 027 532 008**

**[www.studiocorbellini.com](http://www.studiocorbellini.com) - [info@studiocorbellini.com](mailto:info@studiocorbellini.com)**

**CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225**

**CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159**



Segrate, 08 maggio 2024  
1971\PrGEse\G05.00  
via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi  
Demolizioni, Allegato fotografico



Fotografia 06.

Vista del fabbricato, struttura tipo A con relativa pensilina.  
Il fabbricato all'interno richiede la rimozione e  
la sanificazione dal guano di piccione.

\* \* \*