


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **CS-003**      Data rilievo **08.01**      Riilevatore **mr**      Comune: **Castello di Serravalle**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **C. Stiano**      Toponimo: **Stiano**  
 Indirizzo: **Via Del Burrone 295 - [via Del Burrone 293]**      Complesso edilizio:       N. elementili: **2**



Longitudine 10.9979382      Latitudine 44.432676935

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da  Alberature  
 Siepi

Altro:       Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**CS-003.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Del Burrone 293 - Via Del Burrone 295**

Catasto Foglio Particella

**18 7**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs003011.jpg

2012\_08\_01 12\_37\_27

## EDIFICIO

**CS-003.02**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Fienile**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Del Burrone 295 - [via Del Burrone 293]**

Catasto Foglio Particella

**18 8**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs003021.jpg

2012\_08\_01 12\_37\_47



Cs003022.jpg

2012\_08\_01 12\_37\_14

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Completamente in uso</b>	<b>Agricoltura e allevamento</b>
Piano primo	<b>Completamente in uso</b>	<b>Agricoltura e allevamento</b>
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>	
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>	<b>tamponature piccole superfetazioni</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>	

Presenza di elementi aggiunti:  **Deposito**Incongruità del fabbricato: Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio: