


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **CS-506**      Data rilievo **08.10**      Rilievatore \_\_\_\_\_      Comune: **Castello di Serravalle**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Tiola**      IGM: **Tiola**      Toponimo: **Tiola**  
 Indirizzo: **Via Borgo Di Tiola 371**      Complesso edilizio:       N. elementili: **4**



Longitudine 11.0750946      Latitudine 44.414399025

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### NOTE STORICHE

denominazione **S. Michele Arcangelo**      Insediamenti: **nucleo-centro storico: nucleo antico insediamento religioso: Chiesa parrocchiale**  
 Edifici: \_\_\_\_\_      epoca: **XIV**      vincolo: \_\_\_\_\_  
*parrocchia nel 1378 riedificata nel 1794.*

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	<b>ghiaia, porfido</b>				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

## EDIFICIO

<b>CS-506.01</b>	Tipologia originaria	<b>Edificio di origine rurale - Manufatt</b>	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: <b>URBANO</b>	Indirizzo	<b>[via Borgo Di Tiola 371]</b>		Catasto Foglio Particella	<b>39</b>	<b>173</b>	
INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b>							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input checked="" type="checkbox"/>



Cs506011.jpg

2012\_08\_10 14\_17\_18



Cs506012.jpg

2012\_08\_10 14\_16\_51

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	-	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Assente</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio-Elevato</b>
Note sull'edificio:	



## EDIFICIO

**CS-506.02**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Borgo Di Tiola 371**

Catasto Foglio Particella

**39 349**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs506021.jpg

2012\_08\_10 14\_18\_56



Cs506022.jpg

2012\_08\_10 14\_18\_32



Cs506023.jpg

2012\_08\_10 14\_19\_35

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Assente**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**CS-506.03**

Tipologia originaria

**Edificio religioso - Chiesa**

 Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **[via Borgo Di Tiola 371]**

 Catasto Foglio Particella **39 A**

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 


Cs506031.jpg

2012\_08\_10 14\_24\_25



Cs506032.jpg

2012\_08\_10 14\_25\_34



Cs506033.jpg

2012\_08\_10 14\_24\_55



Cs506034.jpg

2012\_08\_10 14\_25\_39

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Assente**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**CS-506.04**

Tipologia originaria

**Edificio religioso - Chiesa**

 Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **[via Borgo Di Tiola 371]**

Catasto Foglio Particella

**39 A**

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 


Cs506041.jpg

2012\_08\_10 14\_26\_08



Cs506042.jpg

2012\_08\_10 14\_28\_20



Cs506043.jpg

2012\_08\_10 14\_28\_01

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-
Note:			



## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Assente**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio: