

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-345** Data rilievo **07.26** Rilievatore **rd** Comune: **Crespellano**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**


Località: **Case Localita Banzi** IGM: Toponimo: **S. S. Di Vignola (n.569)**

Indirizzo: **[via Provinciale 53] - [via Provinciale 61]** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.1607063 Latitudine 44.51018981

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto

Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Altro: Siepi

Materiale pavimentazioni Altro:

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-345.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **[via Provinciale 53] - [via Provinciale 61]**

Catasto Foglio Particella

42

33

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

in fase di ristrutturazione

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cr345011.jpg

2012_07_26 11_57_28



Cr345012.jpg

2012_07_26 11_58_42



Cr345013.jpg

2012_07_26 12_09_42

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

-

Residenza

Piano primo

-

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **in fase di ristrutturazione**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica -
Compromissione (imm., materiali) -
Stato di conservazione / degrado -

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo -

Note sull'edificio: